



ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПРОКУРАТУРА  
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРОКУРАТУРА  
КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА

КРАСНОГОРЬЕ ЁРОСЫСЬ ПРОКУРАТУРА  
ул. Ленина, 64, с. Красногорское, 427650

Главе муниципального образования  
«Муниципальный округ Красногорский  
район Удмуртской Республики»

Сергеевой Л.И.

ул. Ленина, д.64, с. Красногорское,  
Красногорский район, Удмуртская  
Республика, 427650

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

28 .03.2024 № 96-2024

об устранении нарушений  
законодательства

1526/02  
29 03 24

Прокуратурой района проведена проверка исполнения МАОУ «Красногорская гимназия» требований законодательства о пожарной безопасности, в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.

Согласно п. 15 ч. 3, п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон), образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения и воспитания, соблюдать права и свободы обучающихся.

Пунктами 8, 9 ч. 1 ст. 41 Закона определено, что охрана здоровья обучающихся включает в себя обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность; профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ (далее по тексту - Закон) требования пожарной безопасности – это специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

Статьями 34, 37 Закона установлено, что все граждане и организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 2, ч. 3.1 ст. 5 Федерального закона от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму» одним из принципов противодействия терроризму является приоритет мер предупреждения терроризма. Юридические лица обеспечивают выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов в отношении объектов, находящихся в их собственности или принадлежащих им на ином законном основании.

В соответствие с подпунктом 3 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223 – ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее ФЗ № 223) при закупке товаров, работ, услуг

заказчики руководствуются следующими принципами: целевое экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек заказчика.

31.08.2023 между МАОУ «Красногорская гимназия имени Героя Советского Союза Николая Ивановича Огородникова» (далее МАОУ «Красногорская гимназия») и ООО «Точка» в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» заключен договор от 31.08.2023 № 32312648112, объект закупки: монтаж и пусконаладочные работы автоматической пожарной сигнализации, аварийного освещения и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и возникновении чрезвычайной ситуации.

20.12.2023 работы по договору выполнены, подписан акт о приемке выполненных работ.

Однако, в ходе проверки здания МАОУ «Красногорская гимназия» выявлены следующие нарушения, в том в части качества и полноты проведенных работ по указанному выше договору:

1. На объекте защиты не обеспечен автоматический контроль прибором приемно-контрольным пожарным (далее по тексту — ППКП) исправности линий связи с извещателями пожарными (далее по тексту — ИП) и компонентами блочно-модульных приборов с включением световой индикации и звуковой сигнализации о неисправности (п.54 Правил противопожарного режима в РФ; п.5.5.5 ГОСТ Р 59638-2021; п. 5.17 СП 484.1311500.2020).

2. На объекте защиты не обеспечено разграничение уровней доступа (уровень доступа — 2 для лиц, ответственных за пожарную безопасность объекта; уровень — 3 для лиц, осуществляющих техническое обслуживание и наладку системы пожарной автоматики объекта) (п.54 Правил противопожарного режима в РФ; п.5.12 СП 484.1311500.2020).

3. На объекте защиты не обеспечено автоматическое переключение электропитания с основного источника на резервный и обратно с включением соответствующей индикации и отображением сигналов на ППКП (п.54 Правил противопожарного режима в РФ).

4. На объекте защиты не обеспечено формирование ППКП сигналов управления инженерными системами объекта при срабатывании ИП: не обеспечено формирование сигнала ППКП на отключение системы вентиляции в столовой школы (п.54 Правил противопожарного режима в РФ; п. 7.1.3 СП 484.1311500.2020).

5. На объекте не обеспечен контроль целостности линий связи с пожарными оповещателями (световые табло «Выход» и речевые оповещатели) с включением световой и звуковой сигнализации о возникшей неисправности (п.54 Правил противопожарного режима в РФ, п.5.17 СП 484.1311500.2020).

6. На объекте защиты в помещении актового зала (2 этаж) уровень звука системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре (далее по тексту — СОУЭ) на расстоянии 3 метров от оповещателя не соответствуют требуемым значениям. Требуемый уровень звука 75-120 дБА, фактический уровень звука – 71 дБА (п.54 Правил противопожарного режима в РФ; п.4.1 СП 3.13130.2009).

7. На объекте защиты: в помещении дворников в цокольном этаже; в кабинетах №7, №1 первого этажа; в кабинетах №18, №23, в кабинете директора, в лаборантской кабинета №26 второго этажа; в кабинетах №31, №37, №35, №40, №42, уровень звука системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре не соответствуют требуемым значениям (п.54 Правил противопожарного режима в РФ; п.4.1 СП 3.13130.2009; Протокол испытаний СОУЭ от 27.02.2024 №17).

8. Отверстия в противопожарных преградах, через которые проложены шлейфы пожарной сигнализации, не заделаны негорючими материалами: помещение электрощитовой, стены в лестничной клетке, в коридорах на первом и втором этаже здания (п. 15, п.54 Правил противопожарного режима в РФ, п.5.4.7 ГОСТ Р 596382021).

9. В помещении сторожа расстояние между смежно установленными приборами пожарной автоматики, функциональными модулями и источниками бесперебойного электропитания составляет менее 50 мм (п.54 Правил противопожарного режима в РФ; п.5.14 СП 484.1311500.2020).

10. На объекте защиты не обеспечено разделение на зоны контроля пожарной сигнализации (п.54 Правил противопожарного режима в РФ; п.6.3.4 СП 484.1311500.2020).

11. На объекте защиты в коридорах, в помещении сторожей, в помещении электрощитовой, в кабинете технологии девочек (цокольный этаж) точки крепления горизонтальных линий связи к строительным конструкциям располагаются на расстоянии более 0.5 метра друг от друга (п.54 Правила противопожарного режима в РФ; п.5.4.8 ГОСТ Р 59638-2021).

12. На объекте защиты в одну линию связи включены дымовые пожарные извещатели и ручные пожарные извещатели (п.54 Правила противопожарного режима в РФ; п.6.3.4 СП 484.1311500.2020).

13. В помещении спортзала (2 этаж) защитные конструкции, обеспечивающие защиту пожарных извещателей от механических повреждений, отсутствуют (п.54 Правил противопожарного режима в РФ; п.6.6.34).

14. В помещении спортзала (2 этаж) огнестойкая кабельная линия системы пожарной сигнализации (далее по тексту – СПС), проложенная по потолочному перекрытию, имеет повреждения (разрыв) гофрированной трубы (п.54 Правил противопожарного режима в РФ).

15. В помещении спортзала (подвальный этаж) защитные конструкции, обеспечивающие защиту пожарных извещателей от механических повреждений, отсутствуют (п.54 Правил противопожарного режима в РФ; п.6.6.34),

16, Помещение лыжной базы (цокольный этаж) не защищено СПС (п. 4.4 СП 486.1311500.2020).

17. В холле 1-го этажа речевой оповещатель СОУЭ установлен на воздуховоде системы вентиляции, при этом расстояние от верхней части оповещателя до потолка менее 150 мм (п.54 Правил противопожарного режима в РФ: п.4.4 СП 3. 13130.2009).

18. На третьем этаже здания в коридоре около кабинета «Точка роста», дымовой ИП, установленный на расстоянии - 8.97 метра до стены здания, не обеспечивает контроль каждой точки (площади) защищаемого помещения. Нормативный радиус зоны контроля точечного дымового ИП составляет не более 6.40 метра (п.6.6.1, п.6.6.16 СП 484.1311500.2020).

19. В кабинете технологии девочек (цокольный этаж) расстояние от ИП до электрического светильника составляет — 0.076 метра. В соответствии с требованиями пункта 6.6.36 СП 484.1311500.2020 расстояние от светильника высотой менее 0.25 метра (фактическая высота светильника - 0.064 метра) должно быть не менее двух его высот, т.е. должно быть не менее 0. 128 метра.

20. На объекте защиты отсутствует техническая документация по системе противопожарной защиты, в том числе технические средства функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (п.54 Правил противопожарного режима в РФ).

Выявленные нарушения свидетельствуют об отсутствии надлежащего контроля со стороны заказчика за исполнением требований договора и надлежащим выполнением работ по монтажу, пуску и наладке работы автоматической пожарной сигнализации, аварийного освещения и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и возникновении чрезвычайной ситуации подрядчиком, что влечет нарушение принципов, предусмотренных подпунктом 3 пункта 1 статьи 3 ФЗ № 223.

Выявленные нарушения являются недопустимыми, поскольку создают реальную угрозу жизни и здоровью лиц, в том числе несовершеннолетних, находящихся в здании образовательного учреждения, не обеспечивая безопасность пребывания в нем. Кроме того, создается угроза повреждения или утраты специализированного дорогостоящего оборудования, поставленного в образовательную организацию для функционирования центра «Точка Роста», осуществляющего деятельность в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

Нарушения стали возможны вследствие ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей лицами, ответственными за соблюдение законодательства о комплексной безопасности в организации при отсутствии надлежащего контроля со стороны руководителя образовательного учреждения.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

## ПРЕДЛАГАЮ:

1. Незамедлительно рассмотреть настоящее представление и принять меры, направленные на устранение выявленных нарушений закона, а также причин и условий, им способствующих.

2. Представление об устранении нарушений закона рассмотреть с участием прокурора Красногорского района, предварительно уведомив его о месте и времени рассмотрения представления.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к установленной законом ответственности виновных должностных лиц.

4. О результатах рассмотрения и принятых мерах сообщить прокурору Красногорского района Удмуртской Республики в письменной форме в месячный срок со дня получения представления.

Прокурор района  
советник юстиции



Д.В. Осипов